

## Polskie cechy i znaki probiercze

		Próba	Cecha			Próba	Cecha	
Złoto		999		Srebro		999		
		960				925		
		750				875		
		585				830		
		500				800		
		375				Cecha dodatkowa		
		333			Płatyna		999	
		Cecha dodatkowa					950	
Pallad		999				850		
		850				Cecha dodatkowa		
		500		Inne cechy				
		Cecha dodatkowa		Cecha pomocnicza	Cecha główna			
Znaki probiercze								
Oznaczenie metal				Znaki do kasowania				

Litery występujące w cechach określają urzędy probiercze:

A – Białystok, B – Bydgoszcz, G – Gdańsk, H – Chorzów, K – Kraków, Ł – Łódź, P – Poznań, V – Wrocław, W – Warszawa, Z – Częstochowa